

Problema ENLACE (a)

Completar el dibujo a escala natural, de la leva de corte, que se muestra en el croquis, a partir de los trazos proporcionados; dejando sin borrar todos los trazos auxiliares e indicando los puntos de tangencia con PT y con C los centros de arcos de circunferencia.




		Lámina:	Escala:
		Fecha:	Acotaciones:
		Grupo:	